

Rekvirent : **Eurodan Huse A/S**
 Skånevej 15
 DK-6230 Rødekro.

Udarbejdet d. : 04.12.2020
Sags nr. : 204241
Udarbejdet af: : Christian Orbesen
Kontrolleret af : Claus Østergaard
Fremsemt til : mar@eurodan-huse.dk, jord@eurodan-huse.dk

HAMMEL. KORNMARKEN 49.

GEOTEKNISK RAPPORT NO. 1.

Indholdsfortegnelse	side
1. INDLEDNING	2
2. UNDERSØGELSER	2
3. RESULTATER	3
4. FUNDERINGSFORHOLD.	4
5. DIVERSE.	6

Bilag:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1.01. | Situationsplan |
| 1.02. – 1.04 | Boreprofiler, B1-B3 |
| A | Signaturforklaring |

1. INDLEDNING

1.1 Formål

I forbindelse med planlægningen og/eller projekteringen af en enfamiliebolig uden kælder har Geosyd gennemført en orienterende, geoteknisk undersøgelse.

Med henvisning til Eurocode 7, Geoteknik, skal projektet, efter vor tolkning, behandles i geoteknisk kategori 2.

Ved gennemførelse af en fundering på rammede pæle skal pælebæreevnerne bestemmes i henhold til geoteknisk kategori 1.

2. UNDERSØGELSER

2.1. Boringer - Markarbejder

For at give en orientering om jordbunds-, -grundvands- og funderingsforholdene er der udført i alt 3 geotekniske borer. Borerne er udført som 6" snegleboringer med et hydraulisk boreværk. Placeringen af de udførte borer fremgår af situationsskitsen på bilag 1.01

Under borearbejdet er påtrufne laggrænser indmålt og prøver er udtaget pr. min. 0,50 m. Der er herudover udført grundvandspejlinger. Borearbejdet er i øvrigt udført efter retningslinjerne jf. DGF-bulletin 14

Koterne til de undersøgte punkter er anført i DVR90.

2.2. Laboratoriearbejder

Samtlige optagne prøver er på vort laboratorium blevet geologisk/geoteknisk bedømt og klassificeret i henhold til DGF-bulletin 1.

Herudover er der på en række prøver udført forsøg til bestemmelse af det naturlige vandindhold (w, %).

Resultaterne af ovenstående mark- og laboratoriearbejder er sammenstillet på boreprofiler på bilagene 1.02. - 1.04.

På boreprofilerne er der angivet laggrænser, optagne prøvers lejringsdybder, geologisk/geoteknisk jordartsbetegnelse med vurdering af aflejringsform og alder for de påtrufne jordlag og samtlige direkte forsøgs- og måleresultater, herunder de indmålte vandspejl.

Signaturforklaring til boreprofilerne samt definitioner fremgår af bilag A.

3. RESULTATER

3.1 Jordbundsforhold

I boringerne B1 og B2 under 0,50 m muld træffes der træffes der let vekslende aflejringer i form af senglaciale/glaciale flydejords-, smeltevands- og/eller kalkudvaskede moræneaflejringer. Disse aflejringer udgøres af sandet ler og af fint til mellemkornet sand. Det kan dog på det foreliggende grundlag ikke udelukkes, at der er påboret fyld til boringerne B1 og B2's afslutning i 3,00 á 4,00 m's dybde under terræn.

I boring B3 under 2,25 m fyld af muld og ler træffes der let til stærkt sætningsgivende aflejringer i form af tørv, gytje og organisk præget ler (postglaciale ferskvandsaflejringer).

De postglaciale aflejringer underlejes i 5,20 m's dybde af rene, intakte og bæredygtige aflejringer af glacial oprindelse. De intakte og bæredygtige aflejringer udgøres af moræneler, hvori boringen er afsluttet i 6,00 m's dybde under terræn.

Yderligere variationer i jordbundsforholdene indenfor bebyggelsesfeltet kan selvsagt ikke helt udelukkes. Her tænkes der specielt på variationer i udbredelse og mægtighed af recente fyldaflejringer samt postglaciale ferskvandsaflejringer.

Der henvises i øvrigt til boreprofilerne på bilagene 1.02. - 1.04.

3.2 Styrke- og deformationsparametre

For de intakte jordlag og indbygget, velkomprimeret sandfyld er der generelt målt/vurderet følgende parametre:

Tabel 1: karakteristiske styrke- og deformationsparametre

Jordart	Kohæsion c_v [kN/m ²]	Friktion ϕ_{pl} [grader]	Rumvægt γ/γ' [kN/m ³]	Effektiv kohæsion c' [kN/m ²]	Konsoliderings- Modul K [kN/m ²]	Dekadehælding Q [%]
Sandfyld	----	37	18/10	----	50.000	
Gytje	40-80	----	13/3	----	----	15-20
Tørv	30-60	----	12/2	----	----	30-35
Moræneler	100-180	28	21/11	10-18	4000*c _v /w	

3.3 Vandspejlsforhold

Ved pejling umiddelbart efter borearbejdets afslutning blev der indmålt et vandspejl i B3 i ca. 3,80 m's dybde under terræn.

Dette vandspejl, der givet er af sekundær karakter, har næppe haft den fornødne tid til at stabilisere sig fuldt ud efter borearbejdets afslutning.

Med de aktuelle jordbundsforhold må variationer i vandspejlets stilling forventes afhængig af såvel årstid som af nedbørsforhold.

Fortsatte pejlinger i det installerede pejlerør anbefales.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 hvor pejleresultaterne er angivet

4. FUNDERINGSFORHOLD.

Med op til ca. 5,20 m til de rene og bæredygtige aflejringer vil en eller anden form for pælefundering være den naturligste funderingsmetode.

Som pæle kan der f.eks. anvendes rammede jernbetonpæle, borede in-situ støbte pæle, rammede minipæle eller såkaldte skruepæle.

Med de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold må det forventes at de borede pæle skal udføres under anvendelse af en eller anden form for foringsrør.

Ved gennemførelse af en pælefundering skal gulvene udføres selvbærende, hvilende på de pæleunderstøttede fundamentsdragere.

Indvendige kloakanlæg mv. skal ophænges i gulvkonstruktionen, og der skal etableres fleksible overgangsstykker ved fundamentsgennemførelse.

I pæleberegningen må der tages højde for, at der kan udvikle sig negativ overlademodstand på den del af pælene som befinder sig i og over de sætningsgivende aflejringer (til O.S.B.L.).

Oversiden af de rene, intakte og bæredygtige aflejringer er på boreprofilerne mærket O.S.B.L. (overside af bæredygtige jordlag) og fremgår af nedenstående oversigt.

I oversigten og på boreprofilerne er der endvidere angivet, terrænkoter (DVR90) ved undersøgelsespunkterne og de indmålte vandspejl (G.V.S.).

Tabel 2: overside bæredygtige jordlag, grundvandsspejl mv.

Boring No.	Terræn kote [m]	OSBL dybde [m.u.t.]	OSBL kote [m]	GVS dybde [m.u.t.]	GVS kote [m]
*B1	+71,00	0,50?/>4,00?	+70,50?/<67,00?	----	----
*B2	+70,50	0,50?/>3,00?	+70,00?/<67,50?	----	----
B3	+70,80	5,20	+65,60	3,80	+67,00

Da det i boringerne B1 og B2 ikke kan udelukkes, at der er påboret fyld til mere end 4,00 og 3,00 m's dybde, anbefales det, at udføre en række supplerende, dyberegående borer til endelig fastsættelse af OSBL.

For rammede pæle kan den negative overlademodstand reduceres ved at asfaltere den del af pælene som befinder sig i de sætningsgivende aflejringer. Som asfalt skal der anvendes en asfaltbitumen med penetration 80 - 100, og den skal påføres et lag på mindst 1 mm.

Ved anvendelse af rammede jernbetonpæle eller minipæle skal bæreevnerne, bestemmes ud fra en rammeformel, f.eks. "Den danske Rammeformel" - S_o-formlen.

For de rammede jernbetonpæle anbefales det, at indlede rammearbejdet med en række prøveramninger (5 – 10 % af pælene)

Efter en gennemgang af resultaterne fra prøveramningen kan de endelige pælelængder fastsættes.

På de pæle, der rammes som prøvepæle skal der optages fuld rammejournal, og på øvrige pæle journal på mindst den sidste meter.

Fornødne pælebæreevner opnås normalt når pælene rammes 4,00 á 6,00 m ned i de rene og intakte aflejringer.

Det skal herudover bemærkes, at rammeformlen kan give ret pessimistiske resultater ved hurtig ramning, specielt i vandførende sand.

For at mindske rystelserne mest muligt fra pæleramningen, bør der dog anvendes et tungt ramslag med lille faldhøjde.

Før rammearbejdet indledes bør nabobygninger gennemgås nøje og eventuelle revnedannelser m.v. registreres, og under selve ramningen bør disse bygninger holdes under observation.

Det anbefales herudover at tegne en rammeskadeforsikring. Der skal endvidere gøres opmærksom på, at der forud for rammearbejdet skal varsles i henhold til byggeloven (14 dage).

4.1 Afvandingsforhold.

Med jordbunds- og grundvandsforhold som de konstaterede kan udgravnings- og funderingsarbejdet generelt forventes udført på normal vis uden særlige grundvands-foranstaltninger.

I permanent tilstand skal huset sikres/drænes i henhold til gældende normer og forskrifter.

De aktuelle jordarter kan ikke betegnes som selvdrænende/veldrænende.

5. DIVERSE.

Forud for den videre projektering anbefales det ubetinget at udføre en række supplerende og dyberegående borer og således optimale funderingsløsninger kan træffes og således projektet kan behandles i geoteknisk kategori 2.

Sagkyndig inspektion og kontrol i udførelsesfasen er påkrævet til sikring af, at de gjorte forudsætninger overalt er tilstede, jf. Eurocode 7, EN-1997-1, afsnit 4.

Denne inspektion og kontrol skal mindst omfatte:

Fundering på rammede pæle:

Inspektion i forbindelse med prøveramningen.

Observation af omkringliggende bygninger.

Kontrol og gennemgang af rammejournaler.


Fundering på borede, in-situ støbte pæle:

Kontrol af samtlige pæle, herunder forsøg fra 0,50 m over planlagt funderingsniveau til 1,00 m under den endelige funderingsdybde.


Skulle der, med hensyn til foranstående vurderinger og bedømmelser, være punkter De måtte ønske yderligere belyst, er vi selvsagt til Deres rådighed.

Endvidere udfører vi naturligvis gerne de nævnte inspektioner og kontrolarbejder under udførelsen af funderingsarbejdet.


Med venlig Hilsen



GEOSYD A/S



GEOSYD GEOTEKNISK SPECIALFIRMA	Mål: Ikke Målfast Dato: 2020.12.04 Tegn: GRS REV: BILAG NO: 1.01
EURODAN HUSE A/S – Opførelse af Enfamiliebolig	
Situationsplan	
SN: 20.4241. Hammel. Kornmarken 49	




Projektion: UTM32E89 X: (m) Y: (m)

GEOSYD

Boreprofil

Titel: EURODAN HUSE A/S - OPFØRELSE AF ENFAMILIEBOLIG			Dato: 2020.12.03	
Sag: 204241 HAMMEL. KORNMARKEN 49			Boring: B1	
Udført Dato: 2020.11.20	Boret af: TM	Tegn./Godk.: GRS	Bilag: 1.02	S. 1/1




Projektion: UTM32E89 X: (m) Y: (m)

GEOSYD

Boreprofil

Titel: EURODAN HUSE A/S - OPFØRELSE AF ENFAMILIEBOLIG			Dato: 2020.12.03	
Sag: 204241 HAMMEL, KORNMARKEN 49			Boring: B2	
Udført Dato: 2020.11.20	Boret af: TM	Tegn./Godk.: GRS	Bilag: 1.03	S. 1/1



Projektion: UTM32E89 X: (m) Y: (m)

GEOSYD

Boreprofil

Titel: EURODAN HUSE A/S - OPFØRELSE AF ENFAMILIEBOLIG

Dato: 2020.12.03

Sag: 204241 HAMMEL. KORNMARKEN 49

Boring: B3

Udført Dato: 2020.11.20

Boret af:

TM

Tegn./Godk.: GRS

Bilag: 1.04

S. 1/1

Forsøgsresultater

Jordartssignatur		Situationsplan		Boreprofil
	FYLD		MORÆNESAND	
	MULD		MORÆNESILT	Pumpeboring (BU)
	MULD, sandet		MORÆNELER	Pejleboring (BW)
	SAND, muldet		KALK (KRIDT)	Miljøboring (BE)
	SAND, muldpartier		FLINT	Boring uden prøver (B)
	STEN		KLIPPE	Boring med prøvetagning (BS)
	GRUS		SKALLER	Boring med prøver og vingeforsøg (BG)
	SAND		TØRV	CPT forsøg (C)
	SILT		TØRVEDYND	Sondering, rammesonde (F)
	LER		PLANTERESTER	
I moræneaflejringer kan der forventes sten og blokke, der ikke ses i boringerne.		Geologiske forkortelser		Pejlerør
		Miljø	Alder	
		Br Brakvand Fe Ferskvand Fl Flydejord Gl Gletscher Ma Marin Ne Nedskyl O Overjord Sk Skredjord Sm Smetlevand Vi Vindaflejret Vu Vulkansk	Pg Postglacial Sg Senglacial Al Allerød Gc Glacial Ig Interglacial Is Interstadial Te Tertiær Ng Neogen Pn Palæogen Pi Pliocæn Mi Miocæn Ol Oligocæn Eo Eocæn Pl Palæocæn Sl Selandien Da Danien Kt Kridt Ms Maastrichtian Se Senon Re Recent	

Definitioner

Signatur	Emne	Fork.	Enhed	Beskrivelse
	Vandindhold	W	[%]	Vand i % af tørstofvægt
	Flydegrænse	WL	[%]	Vandindhold ved flydegrænsen
	Plasticitetsgrænser	WP	[%]	Vandindhold ved plasticitetsgrænse
	Plasticitetsgrænser	IP	[%]	IP = WL - WP
	Rumvægt	Y	[kN/m³]	Forholdet mellem totalvægt og totalvolumen
	Poretal	e		Forhold mellem porevolumen og kornvolumen
	Glødetab	gl	[%]	Vægttab ved glødning i % af tørstofvægten
	Reduceret Glødetab	glr	[%]	gl - ka
	Kalkindhold	ka	[%]	Vægt af CaCO ₃ i % af tørstofvægten
-/(+)/++/++	Kalkprøve	kp		Reaktion med saltysre: - kf.: kalkfrit, (+) sv.khl.: svagt kalkholdigt, + khl.: kalkholdigt, ++ st. khl.: stærkt kalkholdigt
++/+/+(+/-/-? -+?)</td <td>Frost</td> <td></td> <td></td> <td>++ Opfrysningsfarlige under alle betingelser + Opfrysningsproblemer, selv under korte frostperioder (+) Opfrysningsproblemer, under længere frostperioder - Ikke opfrysningsfarlig -- Absolut ingen opfrysningsfare ? Frostfare kan ikke bedømmes -?/+? Frostfare er vanskelig at bedømme</td>	Frost			++ Opfrysningsfarlige under alle betingelser + Opfrysningsproblemer, selv under korte frostperioder (+) Opfrysningsproblemer, under længere frostperioder - Ikke opfrysningsfarlig -- Absolut ingen opfrysningsfare ? Frostfare kan ikke bedømmes -?/+? Frostfare er vanskelig at bedømme
H1,H2,H3,H4,H5	Hærdningsgrader			H1: Uhærdnet, H2: Svagt hærdnet, H3: Hærdnet, H4: Stærkt hærdnet, H5: Meget stærkt hærdnet
	Gradering			U<3: Sorteret, 3<U<6: Ringe graderet, 6<U<15: Graderet, U>15: Velgraderet
	Vingestyrke, intakt	cfv	[kN/m²]	Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i intakt jord
	Vingestyrke, omrørt	crv	[kN/m²]	Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i omrørt jord
	Sonderingsmodstand - Belastet spidsbor - Svensk rammesonde - Let rammesonde - SPT-prøve, lukket/åben	RSP RRS RLSD SPT	N200 N200 N200 N300	Antal halve omdrejninger pr. 200 mm nedsynkning Antal slag pr. 200 mm nedsynkning Antal slag pr. 200 mm nedsynkning Antal slag pr. 300 mm nedsynkning